

# تقييم الشواطئ الملوثة بالنفط

بوسو (POSOW)  
الإعداد لعملية  
تنظيف السواحل  
الملوثة بالنفط  
والتدخل للتعامل  
مع النجباء البرية  
الملوثة بالنفط



## خطوات التقييم خطوة بخطوة

### قبل التوجه للموقع

1 اقرأ الكتيب وقم بعمل نسخ من الآتي:

« الوثائق الداعمة التي تحتاجها

« نموذج التقييم (عدة نسخ)

2 جهز عملية المسح مع مركز القيادة:

« احضر خرائط و/أو نسخ من خرائط جوجل

« اسأل عن مراجع تحديد الصور الساحلية إذا كانت متاحة

« إذا لم تكن متاحة قم بتجهيزها:

\* قم بتقسيم الخط الساحلي إلى وحدات جغرافية متجانسة (قطاعات)

\* ارجع للدليل وراجع نقاط دخول الموقع

3 تأكد أنك لم تنسى أية معدات مثل:

« جهاز GPS ، كاميرا ، نوتة وملاحظات ، قلم رصاص ، تليفون/هاتف ذكي ، جاروف

« ملابس مناسبة ، أحذية ، ملابس واقية في حالة التلوث الشديد للشاطئ بالنفط

« الأغذية والمرطبات

### عند الوصول للموقع

1 في حالة القطاع الصغير ، خذ منظور عام عن القطاع قبل البدء في ملء نموذج التقييم

« في حالة القطاع المتسع قم بهلء النموذج أثناء تقدمك في العمل في القطاع

2 ابدأ في أخذ الملاحظات التفصيلية واستكمال نموذج التقييم

3 قم بالنقاط الصور لتوثيق كلاً من الساحل وتواجد بقع النفط

« ألتقط صورة لنوتة الملاحظات مدون بها اسم الموقع والرقم التعريفي للقطاع

« لا تنس أن تأخذ منظر عام للموقع يتضمن الملامح البيئية الرئيسية للشاطئ


« التقط مناظر مقربة باستخدام مقياس رسم إذا كان حجم الصورة غير واضح

« حدد موقع الصورة على الرسم التخطيطي

4 ارسم رسماً تخطيطياً واحداً للقطاع بأكمله أو لمناطق محددة

5 تأكد من أنك لم تنسى أية معلومات مطلوبة

### نموذج التقييم



تحديد الموقع




منظر عام



منظر مقرب



تقريب مع مدى ومجال مناسبين



نموذج لرسم تخطيطي



مشروع بوسو (POSOW) ممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال الجهاز الهالي للحماية المدنية والمؤسس بالتعاون مع معهد البحوث وحماية البيئة (ISpra)، ومركز التوثيق والبحوث والتجارب بشأن التلوث العرضي للمياه (Cedre)، ومؤسسة الإنذار البحري (Sea Alarm)، ومؤتمر المناطق الحافة بالبحار في أوروبا (CPMR) بالتنسيق مع المركز الإقليمي للاستجابة لطوارئ التلوث البحري الخاص بالبحر المتوسط (REMPEC)، وهو مركز إقليمي لاتفاقية برشلونة.